HPC-1000 压力控制器 使用说明书

一、产品概述

HPC 系列智能数字压力控制器采用高精度、高灵敏度压力敏感元件,并通过高精度 AD 转换和高速微处理器,既能够准确测量压力值,又能够实现控制信号输出,是工业现场理想的智能化测控仪表,广泛应用于石油、化工、冶金、环保、计量、自动化控制工程和生产过程检测等工业自动化领域。

二、技术参数

▶ 测试介质:与材质兼容的液体或气体

▶ 量程范围: -0.1~250MPa 内任意区间

▶ 精度等级: 0.1%FS、 0.25%FS、 0.5%FS

▶ 稳定性: ±0.25%FS/年、±0.5%FS/年

➤ 输出信号:两路开关量;模拟信号、数字信号选装;
继电器输出(单刀双掷)触点容量 DC24V 5A/ AC250V 3A;
晶体管 NPN/PNP 输出,负载电流<100mA,电压<60VDC;
模拟信号: 4-20mA/0-10V;数字信号: RS485 通讯

▶ 工作电源: 12~36VDC (标定 24VDC)


▶ 工作温度: -20~60℃

▶ 过载能力: 300%

▶ 螺纹接口: M20*1.5、 G1/2、 1/2NPT 等

▶ 防护等级: IP65

三、接线定义



警 告:	严禁擅自拆卸压力控制器!
	严禁用手指按压测量元件膜片!
	严禁用任何尖锐物体插入引压

接线颜色输出方式	红色	黑色	紫色	白色	棕色	蓝色	橙色	灰色
双路继电器输出	24V+	24V-	H-COM	H-0N	H-0FF	L-COM	L-0N	L-0FF
双路晶体管输出	24V+	24V-	\	OUT1	\	\	OUT2	\
继电器+电流输出	24V+	24V-	H-COM	H-0N	0 U T +	L-COM	L-0N	0 U T -
继电器+RS485 通讯	24V+	24V-	H-COM	H-0N	A	L-COM	L-0N	В

注: H代表高位报警,由 OUT1 指示灯报警; L代表低位报警,由 OUT2 指示灯报警; COM 为公共端; ON 为常开触点; OFF 为常闭触点;

四、按键和菜单说明

▲ 键: 光标移位或选择上一项菜单; 匿 键: 菜单进入,确认; ▼ 键: 数字修改或选择下一项菜单;

- ▶ 显示测量值状态时,按上键显示 OUT1 报 警 值 , 按下键显示 OUT2 报 警 值 ;
- ▶ 显示测量值状态时,按两次**确认键**进入密码设置,**上/下键**切换可修改数值,再次按**确认键**进入菜单;
- > 进入菜单后,上/下键切换可选择菜单,确认键进入修改菜单内容,修改完成后,按确认键退回菜单选择;
- ▶ 每一项参数修改后,在该组参数最后确认保存设置;否则参数修改无效;
- ▶ 参数确认保存后,切换至 END 选项,按**确认键**可返回显示测量值;

第1组参数:报警参数设置(密码:0010)

序号	符号	菜单名称	取值范围	菜单说明
1	AH	OUT1 报警值	$-1999^{\sim}9999$	量程范围内任意设定
2	AL	OUT2 报警值	$-1999^{\sim}9999$	量程范内围任意设定
3	ALO I	OUT1 报警方式	HH 或 LL	默认 HH(高位报警)
4	ALO5	OUT2 报警方式	HH 或 LL	默认 LL(低位报警)
5	HYR !	OUT1 报警灵敏度	00.00 [~] 99.99	默认 0
6	H7BS	OUT2 报警灵敏度	00.00 [~] 99.99	默认 0
7	SAUE	保存设置	YES 或 NO	选择 YES,按确认键保存设置
8	END	退出		退出设置

第2组参数:量程参数设置(密码:0100)

	N = AL > A.	重任多 从 仅且〈田内, 010			
序号	符号	菜单名称	取值范围	菜单说明	
1	77	单位选择	Bar/KPa/MPa; PSI	单位指示灯切换	
2	DOT	小数点	0~3 位	小数点位置切换	
3	U_R	测量量程下限	-1999~9999	出厂设定,请勿修改*	
4	F_R	测量量程上限	-1999~9999	出厂设定,请勿修改*	
5	OFF	零点修正	00.00~99.99	零点偏差补偿,默认 0	注1
6	ADD	通讯地址	0~255	通讯功能选装,默认 0	
7	BAD	通讯波特率	1200~9600	默认 9600	
8	CUT	零点切除范围	0~1000 (表示 0~100.0%)	默认 20 (表示 2.0%)	注2
9	FLTR	数字滤波时间常数	0~250	默认 005	注3
10	5P5	采样速率	0~1000	默认 40	注4
11	UZRO	零点 AD 值	0~3276	请勿修改*	
12	UFUL	满度 AD 值	0~3276	请勿修改*	
13	LOAD	恢复工厂设置	YES 或 NO	请勿修改*	
14	SAUE	保存设置	YES 或 NO	选择 YES,按确认键保存设置	
15	END	退出		退出设置	

- 注1: 该参数可补偿显示值与实际值的偏差。例,显示值为10.05,设置零点修正-0.05,则补偿后显示值为10.00;
- 注 2: 该参数可将零点显示的小信号切除。例,0压力显示为0.05,增大切除范围设定值即可归零;
- 注 3: 该参数可提高显示值稳定性,设定值越大,显示刷新越慢;
- 注 4: 该参数可设定采集数据的频率,最快每秒钟采集 1000 个数据;